

# Кровать без короба с ножками

Комплектующие:



Уголок 1 - 8 шт



Болт м6х20 - 52 шт



Стяжка 2 - 4 шт



Стяжка 3 - 2 шт



Ножка - 4 шт

# Схема сборки кровати без короба с ножками

