

Кровать с коробом и ножками

Комплектующие:



Уголок 1 - 8 шт



Болт м6х20 - 50 шт



Стяжка 2 - 2 шт



Винт м8х25 - 4 шт



Стяжка 3 - 2 шт



Гайка Эриксона м8 - 4 шт



Подъемный механизм 4 - 2 шт



Гайка м8 - 4 шт



Матрасодержатель 5 - 2 шт



Газлифт 6 - 2 шт










Хлястик 7 - 1 шт



Ножка - 4 шт


Схема сборки кровати с коробом и ножками





Газлифт 6 крепится к подъемному механизму 4 гайками м8 через шайбу м8 цилиндром вверх


Хлястик 7 привязывается к ортопедической решетке спереди



Подъемный механизм 4 крепится к ортопедической решетке винтами м8х25, гайками Эриксона м8

8

Полики устанавливаются в короб



9

